



Date du diagnostic : 07/03/20
Heure du diagnostic : 15h10
Lieu du diagnostic : Nice
Examineur : Nicolas F

APPRÉCIATIONS GLOBALES DU VÉHICULE

	Notation (max 5 étoiles)	Commentaires
État extérieur :	★★★★★	Très bon état
État Intérieur :	★★★★★	Très bon état
État mécanique :	★★★★★	Bon état R.A.S
État des équipements de confort :	★★★★★	Bon état R.A.S
Historique administratif :	★★★★★	Disponible

INFORMATIONS DU VÉHICULE

Marque :	FORD	Puissance en ch :	125
Modèle :	FIESTA	Puissance fiscale :	7
Finition :	RED EDITION	Nombre de places :	4
Kilométrage :	54272	Nombre de portes :	3
Nom du moteur :	1.0 ECOBOOST	Véhicule visible à :	NICE
Carburant :	ESSENCE	Couleur extérieur :	ROUGE
Boite de vitesse :	MECANIQUE	Matière intérieur :	TISSUS
Mise en circulation :	31/12/15	Couleur intérieur :	GRIS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS DU VÉHICULES

Les équipements de série liés à la finition du véhicule sont en annexe 1

Les options du véhicules souscrites à l'achat initial du véhicule auprès du constructeur sont en annexe 2

[Nos options coups de cœur](#)

GPS / CLIM AUTO / BECQUET ARRIERE / JANTES BLACK

AUTRE ÉQUIPEMENTS/DOCUMENTATIONS

Double des clés : OUI
Carnet D'entretien : OUI
Système anti-crevaison : OUI
Livret d'utilisation : OUI

[Contrôle technique obligatoire](#)

Rapport vierge réalisé le 13/12/2019

HISTORIQUE PROPRIÉTAIRE ET ADMINISTRATIF

[Propriétaire actuel](#)

Durée de propriété : 3 ANS
Profession/métier : N.C
Motif d'utilisation du véhicule : VEHICULE SECONDAIRE
Motif de vente : CHANGEMENT DE VEHICULE

Précédent propriétaire (déclaration du propriétaire)	Durée de détention	KM parcourus	Origine du véhicule
Particulier	1 ans	1000km env	Concession Ford
Ford France	3 mois	2500km env	Véhicule de démonstration

HISTORIQUE TECHNIQUE ET MÉCANIQUE

[Historique des entretiens](#) (sur présentation des factures auprès de l'entreprise)

Type d'entretien	Date de l'opération	Relevé KM	Commentaires
Révision	13/12/19	53181	Facture disponible
Révision	18/09/18	35753	Facture disponible
Révision	20/02/17	13855	Facture disponible

[Prochain entretien ou frais à prévoir](#)


Type d'entretien	Date d'échéance	Échéance KM	Autres
Révision	13/12/20	68181	Révision annuelle

ESSAI ROUTIER



[Compartment moteur](#)

Tenue de route en accélération	Conforme	Montée en température	Conforme
Tenue de route au freinage	Conforme	Vibration moteur	Conforme
Vibration/sonorité trains roulants	Aucune	État globale de la transmission	Conforme
Ralentit moteur	Conforme	Dureté de la pédale d'embrayage	Souple
Montée en régime linéaire	Conforme	Grip embrayage/convertisseur	Conforme

INSPECTION VISUELLE EXTÉRIEURE

Pare-choc AVANT	 Rayure légère
Capot	R.A.S
Pare-brise	R.A.S
Éléments anti-brouillard	R.A.S

Jante AVANT Gauche	R.A.S
Bloc optique AVANT Gauche	R.A.S
Aile AVANT Gauche	R.A.S
Rétroviseur AVANT Gauche	R.A.S
Montant SUPÉRIEUR Gauche	R.A.S
Porte AVANT Gauche	R.A.S
Porte ARRIÈRE Gauche	R.A.S
Bas de caisse Gauche	R.A.S
Aile ARRIÈRE Gauche	R.A.S
Bloc optique ARR Gauche	R.A.S
Jante ARRIÈRE Gauche	R.A.S

Jante AVANT Droite	R.A.S
Bloc optique AVANT Droit	R.A.S
Aile AVANT Droite	R.A.S
Rétroviseur AVANT Droit	R.A.S
Montant SUPÉRIEUR Droit	R.A.S
Porte AVANT Droite	 micro-rayure
Porte ARRIÈRE Droite	R.A.S
Bas de caisse Droit	R.A.S
Aile ARRIÈRE Droite	 micro-rayure
Bloc optique ARR Droit	R.A.S
Jante ARRIÈRE Droite	R.A.S

Pavillon (toit)	R.A.S
Lunette ARRIÈRE	R.A.S
Malle / Hayon	R.A.S
Pare-choc ARRIÈRE	R.A.S

Encadrement Intérieur Porte AVANT Gauche	R.A.S
Encadrement Intérieur Porte ARRIÈRE Gauche	R.A.S

Encadrement Intérieur Porte AVANT Droit	R.A.S
Encadrement Intérieur Porte ARRIÈRE Droit	R.A.S

Alignement général des éléments de carrosserie	R.A.S
Différence de teinte des éléments	R.A.S
État de la peinture	R.A.S

[Avis / Commentaires](#)

Véhicule esthétiquement très propre – Défaut mineur, usure normal d'un véhicule d'occasion

INSPECTION VISUELLE INTÉRIEUR

Tableau de bord	Bon état
Volant	Bon état
Pommeau de vitesse	Bon état
Grilles d'aérations	Bon état
Boite à gants	Bon état
Rétroviseur central	Bon état
Pare-soleil D+G	Bon état

Panneau de porte AVT G	Bon état
Siège AVT G	Bon état
Moquette de sol AVT G	Bon état
Ceinture de sécurité AVT G	Bon état
Poignée de porte AVT G	Bon état
Dossier siège AVT G	Bon état
Panneau de porte ARR G	
Banquette ARR G	
Moquette de sol ARR G	
Ceinture de sécurité ARR G	
Poignée de porte ARR G	

Panneau de porte AVT D	Bon état
Siège AVT D	Bon état
Moquette de sol AVT D	Bon état
Ceinture de sécurité AVT D	Bon état
Poignée de porte AVT D	Bon état
Dossier siège AVT D	Bon état
Panneau de porte ARR D	
Banquette ARR D	
Moquette de sol ARR D	
Ceinture de sécurité ARR D	
Poignée de porte ARR D	

Ciel de toit	Bon état
Moquette coffre	Bon état
Plage arrière	Bon état
Malle / Hayon	Bon état

Odeur dans le véhicule	Bon état
------------------------	----------

[Avis / Commentaires](#)

Propriétaire soigneux

INSPECTION FONCTIONNELLE

Capot	Conforme
Feux de position AVT	Conforme
Feux de croisement AVT	Conforme
Feux de route AVT	Conforme
Feux Anti-brouillard AVT	Conforme
Essuies glaces AVT	Conforme
Lave glace	Conforme

Toit ouvrant/panoramique	Non présent sur ce modèle
--------------------------	---------------------------

Ouverture (ext) porte AVT G	Conforme
Ouverture (int) porte AVT G	Conforme
Rétroviseur AVT G	Conforme
Lève vitre AVT G	Conforme
Réglage siège AVT G	Conforme
Poignée de porte AVT G	Conforme
Ouverture (ext) porte ARR G	Non présent sur ce modèle
Ouverture (int) porte ARR G	Non présent sur ce modèle
Lève vitre ARR G	Non présent sur ce modèle
Réglage banquette ARR G	Non présent sur ce modèle
Poignée de porte ARR G	Non présent sur ce modèle

Ouverture (ext) porte AVT D	Conforme
Ouverture (int) porte AVT D	Conforme
Rétroviseur AVT D	Conforme
Lève vitre AVT D	Conforme
Réglage siège AVT D	Conforme
Poignée de porte AVT D	Conforme
Ouverture (ext) porte ARR D	Non présent sur ce modèle
Ouverture (int) porte ARR D	Non présent sur ce modèle
Lève vitre ARR D	Non présent sur ce modèle
Réglage banquette ARR D	Non présent sur ce modèle
Poignée de porte ARR D	Non présent sur ce modèle

Ouverture coffre/hayon	Conforme
Feux de position ARR	Conforme
Feux stop (les 3)	Conforme
Feu de recul	Conforme
Feux Anti-brouillard ARR	Conforme
Éclairage de plaque	Conforme
Essuies glaces ARR	Conforme
Lave glace ARR	Conforme
Trappe à carburant	Conforme

Chauffage	Conforme
Climatisation	Conforme
Bluetooth	Conforme
Écran tactile	Conforme
Navigation	Conforme

Haut parleur	Conforme
Limiteur/régulateur	Non présent sur ce modèle
Port USB	Conforme
Allume cigare	Conforme
Fermeture centralisé	Conforme

[Avis / Commentaires](#)

Tous les équipements du véhicule fonctionnent

INSPECTION LIAISON AU SOL

Pneumatique

	<u>AVT G</u>	<u>AVT D</u>	<u>ARR G</u>	<u>ARR D</u>
Marque	Continental	Continental	Continental	Continental
Dimensions	205 / 40 / 17	205 / 40 / 17	205 / 40 / 17	205 / 40 / 17
Profondeur de gomme (neuf=7mm)	4,5	4,3	3 mm	2,8 mm
Première monte	Non	Non	Oui	Oui
État général (visuel)	Bon état	Bon état	Usure anormale extérieur	Usure anormale extérieur

Avis / Commentaires

Prévoir remplacement pneus arrières (non mentionné sur le CT)

Freinage

	<u>AVT G</u>	<u>AVT D</u>	<u>ARR G</u>	<u>ARR D</u>
Usure plaquette	CTRL imp	CTRL imp	Tambour	Tambour
Usure disque	20 et 50%	20 et 50%	Tambour	Tambour

Avis / Commentaires

Contrôle plaquettes impossible, étrier aveugle

INSPECTION MECANIQUE

Compartiment moteur

Niveau et qualité huile moteur	Conforme
Niveau liquide de refroidissement	Conforme
Niveau liquide de freinage	Conforme
Étanchéité moteur	Conforme
Contrôle courroie accessoire	Conforme
État de la batterie	12,3 v
État de l'alternateur	14,7 v

Avis / Commentaires

Véhicule roule peu, pas d'historique de remplacement concernant la batterie

Châssis et soubassement

Présence de rouille	Aucune
Cardans	Conforme
Rotules	Conforme
Ligne d'échappement	Conforme

Avis / Commentaires

R.A.S